

2023 年 6 月 2 日

各位

永大産業株式会社

当社敦賀事業所パーティクルボード工場における火災事故発生に関するお知らせ（第五報）

5 月 13 日(土)に、当社の敦賀事業所（福井県敦賀市永大町）において発生いたしました火災事故におきまして、亡くなられた社員のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の方に対し心よりお悔やみ申し上げます。また、本事故により負傷された方々にお見舞いを申し上げるとともに、近隣住民の皆様、関係ご当局、お取引先各位をはじめとする多くの方々に多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

6 月 1 日(木)時点で判明しております内容は下記のとおりです。

記

1. 発生場所 福井県敦賀市永大町 敦賀事業所 パーティクルボード工場（素材工程）

2. 発生日時・経緯

5 月 13 日(土) 06 : 20 頃 パーティクルボード工場（素材工程）において火災発生

5 月 13 日(土) 23 : 15 時点 公設消防による鎮火宣言

5 月 16 日(火) 警察・消防・労働基準監督署による現場検証を実施（継続中）

3. 人的被害

当社従業員 1 名死亡

当社従業員 3 名負傷（2 名、入院中。5/26 に 1 名が退院されました。）

4. 物的被害

現在も、関係ご当局にご尽力をいただき、調査のための現場保存が継続していることから、ご了承を得たうえで、引き続き建屋外部等から概況の確認を進めております。

まず、被害面積について、事業所全体の敷地面積は約 12 万 4 千平方メートル、建材工場（階段、床材製造工場）、パーティクルボード工場（素材工程）、パーティクルボード工場（化粧工程）、及び事務所などが入る建築面積は約 5 万 9 千平方メートルとなっております。

このうち、パーティクルボード工場（素材工程）の建築面積は約 8.8 千平方メートルであり、今回被害を受けた範囲は、当社試算でほぼ当該建屋全域と見込んでおります。

続いて、建屋及び設備の状況について、第四報でお知らせいたしました通り、建屋についてはパーティクルボード工場（素材工程）の壁面および屋根が火災により損傷いたしました。また、生産設備

も大きく損傷しており、建屋の復旧のみでも、撤去・解体を含め、現時点で1年近くの期間を要すると見込んでおります。

なお、別棟となる建材工場、及びパーティクルボード工場（化粧工程）については、被害がないことを確認しております

被害状況の詳細確認につきましては、時間を要する見通しですが、今後の調査が進捗し次第、お知らせいたします。

5. 操業状況

上記の状況により、パーティクルボード工場の素材工程においては、操業を停止しており、現時点で1年以内での操業再開は見込めない状況です。なお、第三報でお知らせしております通り、敦賀事業所内に併設している建材工場（階段、床材製造工場）においては、安全稼働確認終了後、5月15日（月）より通常通り操業および出荷を行っております。

また、パーティクルボード工場の化粧工程（パーティクルボード素材に化粧シートを貼る工程）について、現在、グループ各社を含めた外部からのパーティクルボード素材調達が確定している数量分のみ生産、出荷を再開させていただいております。

あらためて、お取引先各位に多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

6. 事故原因

事故原因については現在調査中でございます。関係ご当局の調査に全面協力し、詳細判明次第、速やかにお知らせいたしますとともに、迅速に再発防止対策を実施してまいります。

7. 業績に与える影響

現在調査中でございますが、当社業績に一定の影響が発生することが見込まれるため、算定結果が明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。

以 上