

2024年5月27日

各位

永大産業株式会社

当社敦賀事業所パーティクルボード工場における火災事故の原因と再発防止について

当社敦賀事業所パーティクルボード工場において、2023年5月13日（土）に発生しました火災事故により、お亡くなりになられた社員のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族に対し衷心よりお悔やみ申し上げます。

また、本事故により負傷された方々に心よりお見舞いを申し上げますとともに、地域の皆さま、関係ご当局、お取引先をはじめとする多くの方々に多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

当社では火災発生直後から、関係ご当局のご指導のもと、火災の原因の究明に継続して取り組んできましたが、このたび一連の調査が終了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社はこのたびの火災事故により尊い人命が失われたことや多くの方々に多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしていることを重く受け止め、再発防止策を確実に実施して、このような事故を二度と起こさないように努めてまいります。

記

1. 火災事故の概要

- 発生日時 : 2023年5月13日（土）午前6時20分頃
- 鎮火日時 : 2023年5月13日（土）午後11時15分頃
- 発生場所 : 当社敦賀事業所パーティクルボード工場 素材工程
- 被害状況
 - 人的被害 : 死亡者1名、負傷者3名（現在は3名とも職場復帰）
 - 物的被害 : 素材工程の建屋全域（建築面積約8.8千㎡）と生産設備が大きく損傷
これにより、2023年8月末、同素材工程を閉鎖

2. 火災事故の原因

関係ご当局の調査と合わせて、社内で原因調査を進めた結果、火災は原料チップの乾燥工程で発生しており、以下の3つのいずれかが発生原因ではないかと推察できましたが、

特定することまではできませんでした。

- ① 木片を解きほぐして製造した原料チップを乾燥炉に搬送する工程でのチップの摩擦熱による発火
- ② 燃焼炉で高温のガスを発生させて乾燥炉に送る工程で燃焼物が乾燥炉に進入し発火
- ③ 乾燥炉の内部に固着したチップが低温炭化し発火

3. 再発防止策

(1) 労働基準監督署からの是正勧告・指導を踏まえた再発防止策

敦賀事業所パーティクルボード工場の素材工程は閉鎖しておりますが、同種災害の再発防止のために、同様の設備を有する当社グループ内の永大小名浜株式会社において、同種の火災発生を引き起こすリスクにかかるアセスメントを実施し、リスクの認識の共有と作業手順の改善・役職員への教育を行いました。今後も安全教育を継続して取り組んでまいります。

(2) 外部コンサルによるリスクサーベイの実施と再発防止策

パーティクルボード工場に限らず、当社グループのすべての生産拠点において、総合的な安全対策の観点から、外部コンサルによるリスクサーベイを実施しております。そこで抽出された課題に向き合い、解決策を協議して個別に対策を実施しております。また、当社グループでは、事故発生直後から安全意識をより強めるため「安全非常事態宣言」を発出し、事故防止に向けて継続的に取り組んでおります。

以上