

2023 年 5 月 19 日

各位

永大産業株式会社

当社敦賀事業所パーティクルボード工場における火災事故発生に関するお知らせ（第四報）

5月13日(土)に、当社の敦賀事業所（福井県敦賀市永大町）において発生いたしました火災事故におきまして、亡くなられた社員のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の方に対し心よりお悔やみ申し上げます。また、本事故により負傷された方々にお見舞いを申し上げるとともに、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お取引先様をはじめとする多くの方々に多大なるご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

5月19日(金)17時時点で判明しております内容は下記のとおりです。

なお、このたびの事故の原因は現時点では調査中のため、表題を「火災事故」と改めております。

記

1. 発生場所 福井県敦賀市永大町 敦賀事業所 パーティクルボード工場

2. 発生日時・経緯

5月13日(土) 06:20頃 パーティクルボード工場において火災発生

5月13日(土) 23:15時点 公設消防による鎮火宣言

5月16日(火) 警察・消防・労働基準監督署による現場検証を実施（継続中）

3. 人的被害

当社従業員1名死亡（本日、身元が判明いたしました。）

当社従業員3名負傷（現在、入院中）

4. 物的被害

関係当局のご了承を得たうえで概況を確認いたしましたところ、パーティクルボード工場（素材工程）の建屋側面および屋根が火災により損傷いたしました。また、同建屋内のプレス等の生産設備が損傷しております。なお、物的被害の詳細につきましては、今後の調査が進捗し次第、速やかにお知らせしてまいります。

5. 操業状況

上記の状況により、パーティクルボード工場の素材工程においては、操業を停止しております。なお、第三報でお知らせしております通り、敦賀事業所内に併設している建材工場（階段、床材製造工

場)においては、安全稼働確認終了後、5月15日(月)より通常通り操業および出荷を行っております。

#### 6. 事故原因

事故原因については現在調査中でございます。関係当局の調査に全面協力し、詳細判明次第、速やかにお知らせいたしますとともに、迅速に再発防止対策を実施してまいります。

#### 7. 業績に与える影響

現在調査中でございますが、当社業績に重大な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上