各位

永大産業株式会社

ENボード株式会社における火災事故発生に関するお知らせ(第四報)

5月13日(土)に、当社関連会社であるENボード株式会社(静岡県駿東郡小山町)のボイラー付属設備の一部で発生した火災事故につきまして、関係ご当局、お取引先各位には多大なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

6月26日(月)12時時点で判明しております内容は下記のとおりです。

記

- 1. 発生場所 静岡県駿東郡小山町 ENボード株式会社 建屋外ボイラー付属設備の一部
- 2. 発生日時・経緯

5月13日(土) 7時15分頃

約1時間で消火活動を終えております。

3. 発生原因

ボイラーの熱媒油を冷却するオイルクーラーのフランジ部分から油が漏えいし、直下の電気配線に滴下し配線被覆が劣化。露出した配線が混触あるいは短絡し、漏れた熱媒油に着火したことにより火災が発生いたしました。

4. 人的被害

ございません。

5. 物的被害

オイルクーラーおよび周辺の設備、ならびに電気配線が焼損いたしました。

6. 操業状況

これまで第一報~第三報で、お知らせしておりました、稼働再開に向けた復旧工事が完了し、その後、関係ご当局の検査及び試運転を経て安全に稼働できることを確認いたしました。これを受け、本日6月26日(月)より生産を再開いたしましたことご報告申し上げます。

あらためて、お取引先各位には多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し 上げます。

7. 業績に与える影響

業績への影響につきましては、現在も精査中でありますが、今年度の通期連結業績予想につきましては、第1四半期の決算発表の際に取り下げを含めて業績予想の修正を行う予定でございます。

以上